SPEEDOL
Since 1921
Lubricants
Madeni Yağ & Gresleri



ATF Dexron VI

ATF Dexron VI, yüksek performanslı sentetik baz yağlar ve geliştirilmiş katık teknolojisi ile formüle edilmiş, General Motors' Dexron-VI spesifikasyonunu karşılayan kırmızı renkte tam sentetik otomatik şanzıman sıvısıdır.

Kullanımı

Tüm binek otomobil ve Dexron-VI tipi ATF belirtilen araçlarda; şanzıman veya hidrolik direksiyon hizmeti için kullanılır.

Özellikleri

Yüksek Viskozite İndeks: Gelişmiş sürtünme değiştiricileri ve yüksek viskozite indeksi sıvısının kombinasyonu düzgün, yakıt tasarruflu vites geçişleri ve tüm sürüş koşullarında motordan tekerleklere titreşimsiz tork transferi sağlar.

Düşük Viskozite Değeri: Geleneksel ATFlerle karşılaştırıldığında daha düşük viskoziteli sürüklemeye neden olur.

Yüksek Aşınma Önleyici: Geliştirilmiş sürtünme dayanıklılığı sayesinde değiştirme performansı artmıştır.

Mükemmel Formülasyon: Ayrıcalıklı sentetik karışım formülü Dexron III-H' ı aşmaktadır. Olağanüstü çamur direnci üstün iletim ömrü sağlar.

Teknik Özellikler

*Kinematik Viskozite, 100 °C'de, cSt	ASTM D 445	5,72
*Viskozite İndeks	ASTM D 2270	163
*Akma Noktası, °C	ASTM D 97	-42
*Alevlenme Noktası, °C	ASTM D 92	232

**Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.*

Karşıladığı Şartnameler

JASO M315 1A-LV	MERCON LV
Acurat ATF-Z1, Aisin Warner JWS 3309 (T-IV) & JWS 3324 (WS), ATF RED 1, RED 1K, AUDI G 055 025 A2 (JWS 3309), BMW JWS 3309(T-IV), BMW Mini, Chrysler Dodge Mopar AS 68 RC (T-IV), JWS 3309, Daihatsu AMMIX ATF D-II, Daihatsu AMMIX ATF D-III SP, FIAT T-IV type, JWS 3309, Ford FNRS, Ford WSS M2C 922A1, 924A (XT-8-QAW) JWS 3309, FUSO ATF-II, FUSO ATF – SP III, FUSO ATF A4, GM 9986195 (Aisin AW, JWS 3309), HINO Blue Ribbon ATF, Honda ATF-Z1 (except in CVTs), Honda DW 1, Hyundai/Kia SP-III, Hyundai/Kia SP IV, Hyundai/Kia SP IV M, Hyundai/Kia SP IV RR, Hyundai/Kia JWS 3314, Hyundai/Kia JWS 9683, ISUZU BESCO ATF-II, ATF-III, JASO M315-2013 1A, JASO M315-2013 1A-LV, JASO M315-2013 2A, Lexus JWS 3309, KIA ATF SP II, SP III, SP IV, SP IVM, Red 1, MAZDA ATF D II, MAZDA ATF M III, Mazda ATF M-V, Mazda ATF FZ,Mazda ATF S- 1,	DEXRON-VI, Ford MERCON, Ford MERCON LV(FF-WSS-M2C-938A/SF, XT-10 QLV), Mazda ATF F-1

Mazda ATF N-1, Mazda ATF 3317, MINI COOPER T-IV, Mitsubishi,Diaqueen SK, itsubishi, Diaqueen SP II, Mitsubishi, Diaqueen SP, III Mitsubishi Diaqueen SP IV, Mitsubishi Diaqueen AW, Mitsubishi Diaqueen J2, Mitsubishi Diaqueen J3, Mitsubishi Diaqueen ATF PA, Nissan Matic Fluid C, D, J, K and S, Porsche T-IV (JWS 3309), Saab T-IV (JWS 3309), Saab 93 165 147, Saturn T-IV (JWS 3309), Scion (all vehicles), Subaru ATF, ATF 5AT, ATF HP,Subaru Dexron®-II, Suzuki ATF 3314, Suzuki AT OIL 5D06, Suzuki ATF 2326, Suzuki ATF 2384K, Suzuki ATF JWS 3309, Suzuki ATF 3317, Texaco N402, Toyota ATF T-III, T-IV, Toyota ATF D-II,D-III, Toyota ATF WS	

Revizyon Numarası

15.12.2025 / REV07